

5. 측정결과

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상 호 (사업장명칭)	㈜동원개발 (일광 신도시 비스타 동원2차 신축공사)				성명(대표자)	장 복 만			
	주 소	부산 기장군 일광명 이천리 737								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		96 m'	104 m'	159 m'	m'	m'	m'			
		917 세대	408 세대	504 세대	5 세대	세대	세대	세대	세대	세대
측 정 자	상 호	㈜대한생활환경시험원				등 록 번 호	607-86-07939			
	주 소	부산광역시 동래구 아시아드대로255번길 9-1, 201호 (전화번호: 051-557-6907)								

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
1지점	11월 26일 (14 : 15)	101 동 102 호	남동향	0.8	618.6	98.2	75.7	60.1	15.7	적합
2지점	11월 26일 (14 : 25)	102 동 301 호	남동향	0.7	537.3	111.1	113.6	70.0	21.7	적합
3지점	11월 26일 (14 : 35)	103 동 303 호	남서향	0.5	522.0	114.1	107.6	77.7	23.4	적합
4지점	11월 26일 (14 : 45)	104 동 203 호	남서향	0.6	636.2	120.6	63.4	32.4	24.8	적합
5지점	11월 26일 (14 : 50)	105 동 1502 호	남동향	0.8	533.4	123.8	84.2	56.0	20.6	적합
6지점	11월 26일 (15 : 25)	106 동 1501 호	남동향	0.9	687.3	104.4	82.3	44.4	18.3	적합
7지점	11월 26일 (15 : 35)	107 동 1602 호	남동향	0.7	478.1	89.6	58.6	47.6	15.5	적합
8지점	11월 26일 (15 : 50)	108 동 1403 호	남서향	0.8	705.6	135.7	95.4	78.0	25.4	적합
9지점	11월 26일 (16 : 00)	109 동 2501 호	남동향	0.6	495.6	85.7	55.9	59.1	18.0	적합
10지점	11월 26일 (16 : 10)	110 동 2503 호	남서향	0.8	655.7	108.4	59.7	40.6	18.6	적합

■ 실내공기질 관리법 시행규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 4. 3.>

공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	비고
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	
11지점	11월 26일 (16 : 20)	111 동 2302 호	남동향	0.4	445.6	75.6	35.6	25.6	14.3	적합
평균				0.6	526.3	106.1	69.3	53.8	19.7	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020-12-25

제출자 : (주)동원개발



기장군수 귀하